

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE CAVO USB

Installazione Driver

Inserire il CD a corredo del cavo nel lettore CD. Durante questa fase il cavo deve rimanere scollegato dalla porta USB.

Scegliere il Driver necessario al proprio PC

Per Windows98/XP il driver si trova nella cartella SETUP ed è denominato come Y-105 Driver.

Il driver per Windows 7 lo si trova direttamente all'apertura del CD ed è denominato come 2303 for win 7


Lanciare il driver necessario al proprio PC e digitare NEXT fino alla fine dell'installazione. Una volta terminata l'installazione digitare sul tasto END.

Verifica porta seriale simulata.

Dal proprio computer scegliere in sequenza:


Start
Impostazioni
Pannello di controllo
Sistema
Hardware
Gestione periferiche
Porte COM e LPT

A questo punto apparirà la seguente schermata:



Inserire adesso il cavo USB.

La schermata cambierà come di seguito.



Verrà mostrata una nuova voce denominata Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM X) dove per X si indica il numero di porta seriale simulata dal cavo USB che può variare da 1 a 32.

Impostare questa porta nel programma di scarico dati ed utilizzare sempre la stessa porta per le operazioni di trasferimento dati.